


3.4 篦子(图 5)

排料篦子由几块篦子板组成, 篦子板由耐磨合金材料浇铸制成, 它安装在破碎机转子的下部, 其转子与篦子包围角间隙可以调节的, 其间隙由排料粒度大小而确定, 间隙过大, 将影响破碎效率。



采购备件有：
1.篦子板-6块；
2.篦子架-焊接件1套；
3.组装部件：车轮和挡块

图 5 篦子

1. 托架 2. 车轮 3. 篦子板 4. 挡块 5. 篦子架 6. 紧定螺钉 7. 吊挂螺栓

七、备 件 图 索 引

序号	代号	名称	每套数量	材料	备注
1	P3907.2-11	锤头	50	ZGMn18Cr2Mo	
2	P3907.2-7	锤轴	10	42CrMo	
3	P3907.2.1(A)	锤盘	1	焊接件	
4	P3907.2.2(A)	锤盘	5	焊接件	
5	P3907.2.3(A)	锤盘	4	焊接件	
6	P3907.2.4(A)	锤盘	1	焊接件	
7	P3905.4-1	篦子板 $\delta = 75\text{mm}$	6	ZGMn13	
8	P3905.2-3	栅门	2	ZGMn13Cr2	

采购备件：
 篦子板：6件
 栅门：2件